

Beskrivelse af kulturmijø

345 - 12 Landsbyen Bårup

Beskrivelse	Byen har et velbevaret gammelt vejforløb mellem 6 ret store, udflyttede gårde (9 gårde i 1682), heraf et godt eksempel på en proprietærgård (Bårupgård) i grundmur (ca 1870) med stor, parkagtig have. Byen har kun få gadehuse.
Bærende elementer	<ul style="list-style-type: none">- det slyngede vejforløb mellem gårdene- landsbyens harmoniske afgrænsning mod nord og nordvest- Bårupgård med det parklignende haveanlæg
Eksist. bevaringstiltag	
Trusler/sårbarhed	<ul style="list-style-type: none">- ændring af det gamle vejforløb- udbygning af landsbyen eller tilplantning mod nord og nordvest- nedrivning eller om-, til- og nybygninger af og ved gårde og huse, som ikke er i harmoni med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse- nedlæggelse af Bårupgårds haveanlæg




Foto: Kort: De sorte tal på kortet viser numre på fotografierne og hvor fotografierne er taget fra
[Stort billede](#)



Foto: 1. Indfaldsvejen til byen fra nordøst, Guldkildegårds længe vest for og Dyssehøjgård sydøst for

[Stort billede](#)



Foto: 2. Guldkildegård (til højre) og kampestenslænge til Vennekrogsgård

[Stort billede](#)



Foto: 3. Landsbygaden (Bårupvej) mod sydvest med den tidligere købmandsgård i forgrunden

[Stort billede](#)



Foto: 4. Mindre gård på østsiden af gaden centralt i byen, fra nord

[Stort billede](#)



Foto: 5. Den store proprietærgård, Bårupgård, med parklignende have
[Stort billede](#)



Foto: 6. Gård og tidl. smedie på østsiden af landsbygaden (Bårupvej)
[Stort billede](#)




Foto: 7. Guldkildegård nordøstligst i byen, fra sydvest
[Stort billede](#)



Foto: 8. Hus mellem Dyssehøjgård og den tidl. smedie på østsiden af gaden
[Stort billede](#)



Foto: 9. Landsbyens nordøstlige del, fra nordøst

[Stort billede](#)



Foto: 10. Vennekrogsgårds vestlænge og toft, fra nordvest

[Stort billede](#)